

**COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO DELLA DISCARICA  
DELLA SOCIETÀ BERGAMO PULITA SRL IN LOCALITÀ  
“BIANCINELLA” DI CAVERNAGO**

Verbale della visita di controllo alla discarica

8 febbraio 2013 – ore 14:30 ÷ 15:50

*Membri della Commissione partecipanti alla visita:*

dott. ing. Roberto Carrara



*Rappresentanti del gestore che hanno partecipato alla visita:*

Pierluigi Cattaneo

Il presente verbale è stato redatto da Roberto Carrara

## VERIFICHE IN DISCARICA

<b>Lista di controllo</b>	<b>Evidenze</b>														
Tipologia e quantitativi di rifiuti smaltiti nel periodo trascorso dalla precedente visita; conferitori (da Registro di carico scarico e/o Data Base)	<p><i>Dal DB gestionale risultano ricevuti i seguenti quantitativi di rifiuti (ton):</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gennaio 2013: 2.492,13</td> <td style="width: 50%;">-</td> </tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p><i>TOTALE rifiuti ricevuti 2013:</i></p>	- gennaio 2013: 2.492,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- gennaio 2013: 2.492,13	-														
-	-														
-	-														
-	-														
-	-														
-	-														
-	-														
Quantitativi dei liquidi (percolato e sottotelo) estratti (da contalitri) e smaltiti (da Registro di Carico scarico e/o Data Base)	<p><i>Dal DB gestionale risultano smaltiti i seguenti quantitativi di percolato (ton):</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- gennaio 2013: 2.155,05</td> <td style="width: 50%;">-</td> </tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p><i>TOTALE percolati smaltiti 2013:</i></p>	- gennaio 2013: 2.155,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- gennaio 2013: 2.155,05	-														
-	-														
-	-														
-	-														
-	-														
-	-														
Quantitativi percolato stoccati (da indicazione livello dei serbatoi); Quantitativo di liquido sottotelo (da indicatore livello serbatoio)	<p><i>In base al livello letto sulle aste graduate risultano stoccati 800 m<sup>3</sup> nei due serbatoi del percolato e 0 m<sup>3</sup> nel serbatoio del liquido infratelo.</i></p>														

Lista di controllo	Evidenze
Verifica funzionamento torcia e Nm <sup>3</sup> biogas estratto dalla discarica e bruciato nei motogeneratori e in torcia	<p><i>Sono stati riparati i danni del furto ed era stato installato il sistema di trattamento dei fumi dei nuovi motogeneratori a meno dell'insonorizzazione che sarà completata entro il mesew di febbraio. Al momento del sopralluogo era in funzione il vecchio gruppo 5, alimentato con 90 Nm<sup>3</sup>/h di Biogas estratto dai vecchi lotti 1, 2, 3, 4, e il nuovo motogeneratore denominato G2 Iveco che utilizzava 164 kg/h = 137 Nm<sup>3</sup>/h di Biogas estratto dai lotti 5, 6 e 7. La torcia era spenta.</i></p> <p><i>Produzione istantanea: G5 67 kWh; G2 240 kWh. Totale 307 kWh.</i></p> <p><i>Il biogas conteneva 56% di CH4 e ossigeno 0,01%.</i></p> <p><i>La giornata era serena e fredda (7°C) con leggero vento da Sud. Si avvertiva un leggero odore solo in prossimità del versante nord in coltivazione. Il sistema di spruzzatura dell'enzima cattura odori era in funzione a ritmo normale.</i></p>
Verifica caratteristiche fisiche dei fanghi depositati (palabilità); in caso fosse in atto uno scarico di caratteristiche non idonee per eccessiva fluidità, si raccoglierà documentazione fotografica	<p><i>Non si sono rilevati problemi in materia.</i></p>
Verifica speditiva della qualità delle ceneri (presenza di frammenti metallici di dimensioni e caratteristiche tali da rischiare una lesione dei teli di impermeabilizzazione); documentazione fotografica	<p><i>Non si sono rilevati problemi in materia.</i></p>
Verifica speditiva efficienza dei drenaggi superficiali (in caso pioggia durante la visita), ristagni, solchi di ruscellamento; documentazione fotografica	<p><i>Non si sono rilevate anomalie. Il Gestore gestisce correttamente la raccolta delle acque meteoriche decadenti dalle superfici del lotto in coltivazione e dei lotti esauriti ma non terminati con capping. I liquidi sono raccolti e pompati ai serbatoi di stoccaggio del percolato.</i></p>
Verifica speditiva della stabilità della scarpata nel lotto in coltivazione (pericolo per i mezzi in transito e i mezzi d'opera); documentazione fotografica	<p><i>Non si sono rilevati problemi in materia di stabilità delle scarpate.</i></p>

Lista di controllo	Evidenze
Verifica della regolare copertura rifiuti (possibilità di dispersione polveri o frazioni leggere dei rifiuti)	<i>Non si è rilevata dispersione di polveri.</i>
Verifica della viabilità, inerbimento, terreno accatastato (per copertura giornaliera e per spegnimento incendi)	<i>La viabilità interna risulta adeguata al trasporto dei carichi di percolato e al passaggio di mezzi di manutenzione agronomica ed impiantistica. Dal mese di ottobre 2012 sono interrotti i lavori di ricopertura del versante Ovest e della sommità.</i>
Livello falda: verifica misure eseguite dal gestore (mensili) e misura spot su uno dei piezometri (a rotazione)	<i>I valori del livello della falda dichiarati dal gestore sono riportati nelle tabelle 1a e 1b. Il Piezometro n. 3, collocato all'interno del sito Locatelli, rimane sotto sequestro giudiziario e quindi non campionabile.</i>
Controllo della qualità delle acque di falda nei piezometri di monitoraggio eseguite dal gestore	<p><i>I dati analitici sono raccolti nella Tabella 2, Tabella 3, Tabella 4.</i></p> <p><i>Nel 2011 i solventi clorurati nelle acque di falda hanno superato il limite stabilito per i siti contaminati dal D. Lgs. 152/2006 in alcuni piezometri posti a valle: <b>Cloroformio</b> <u>in marzo</u> nei P4 e P7 e in ottobre in P7; <b>Cloruro di metilene</b> (solvente tipico della industria chimico-farmaceutica) <u>in aprile</u> nel P5; <b>Percloroetilene</b> <u>in aprile</u> nei P6, P9, P10. Nei pozzi a monte in <u>giugno</u> si è raggiunto il valore limite per il <b>Tetracloroetano</b> nel solo P1 e nella campagna di <u>novembre</u> si è superato il limite per il <b>Percloroetilene</b> nel solo P11.</i></p> <p><i>Non sono mai stati superati i limiti per l'alimentazione umana stabiliti in Allegato 1 del D.Lgs. 31/2001 (Trielina + Percloroetilene &lt; 10 µg/l; cloroformio + bromoformio + dibromoclorometano + bromodiclorometano &lt; 30 µg/l).</i></p> <p><i>Nel 2012 risulta superato il limite stabilito dal D.gs. 152/2006 per il <b>Cloruro di metilene</b> (<b>Diclorometano</b>) nell'acqua prelevata dai piezometri P10 in gennaio, P6 in aprile, P6 P7 e P8 in giugno, P11 in agosto, P5, P8, P10, P11 in dicembre nonché per il <b>Percloroetilene</b> (<b>Tetracloroetilene</b>) nell'acqua prelevata dal piezometro P9 in luglio.</i></p> <p><i>La presenza di <b>cis-1,2.Dicloroetilene</b> è sempre stata rilevata in tutti i campioni prelevati dai pozzi sia di monte che di valle. Il monitoraggio dal pozzo esterno di monte denominato F.lli Testa, posto in comune di Seriate, non ha segnalato alcun superamento dei limiti a differenza del pozzo P11 considerato di monte ove in agosto si è verificato un superamento per il TCE. Gli inquinanti inorganici sono sempre rimasti al di sotto dei limiti.</i></p> <p><i>Nel gennaio 2013 non si sono superati i limiti.</i></p>
Regolare funzionamento della centralina metereologica	<i>La centralina e il sistema di registrazione dei valori funzionavano regolarmente.</i>

## COMMENTO CONCLUSIVO

*Dai sopralluoghi eseguiti e dai dati analitici esaminati non sono emerse evidenze di aspetti/impatti ambientali imputabili ad anomalie della realizzazione e/o della gestione della discarica.*

*Il picco di concentrazione di Cloruro di metilene riscontrato nell'acqua di falda in dicembre 2012 non si è ripetuto in gennaio 2013. Il fenomeno continuerà ad essere monitorato, in attesa che la Provincia di Bergamo intraprenda lo studio delle possibili fonti.*

*I dati di gestione, archiviati su calcolatore e tenuti aggiornati, sono stati a disposizione della commissione di controllo durante il sopralluogo.*

*Dal mese di Ottobre 2012 è sospesa l'attività di sistemazione del manto di copertura sulla sommità e sul versante Ovest. Il programma del Gestore prevede di completare nel mese di marzo il rimodellamento dei lotti 5, 6 e 7. In seguito verrà progressivamente rivestito con strato drenante e strato di argilla, per ridurre la formazione di percolato e potenziare la captazione del Biogas che visibilmente si sviluppava di bordi del versante Nord*

*La CTCD:*

- a) ricorda al Gestore di traspettarLe, non appena ricevute da ARPA, il risultato delle analisi dei campioni di acqua di falda e di rifiuti in ingresso da essa prelevati il 3 settembre;
- b) ribadisce l'utilità che l'autorità competente alla AIA – Provincia di Bergamo - esegua un controllo sulla composizione dei rifiuti ad alto potere calorifico provenienti dallo stabilimento Montello spa, in particolare sul contenuto di metalli e di Cloro, al fine di verificarne il possibile utilizzo come combustibile in inceneritori o, meglio, in cementifici.

**Tabella 1a - Valori della profondità della falda dalla testa pozzo dichiarati dal gestore – misure 2013**

### Tabella 1b - Quota assoluta della falda

**Tabella 2. Caratteristiche di qualità delle acque di falda campionate nei piezometri di controllo della discarica “Bergamo Pulita” di Cavernago dal laboratorio EST nell’anno 2013**

\*Limiti consigliati da ISS

(\*)Limiti consigliati da ISS

(\*)Limiti consigliati da ISS

Piezo N°	Data prelievo	Cond. elettrica	Temp	pH	Cloruri	Nitrati	Solfati	Azoto amm.	Nitriti	1,1,1- tricloro- etano	1,1,2,2- tetraclo- roetano	1,2- dicloro- propano	1,3- dicloro- propano	Triclorometano (Cloroformio)	Di cloro- metano	Tricloro- -etilene	Tetracloro- -etilene	Tetracloruro di carbonio	Di bromo- cloro- metano	cis- 1,2,2-Diclo- roetilene
		µS/cm	°C		mg/l Cl	mg/l NO <sub>3</sub>	mg/l SO <sub>4</sub>	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l		
	<i>Valori limite D.Lgs. 152/06 Parte IV - All.5 Tab.2</i>						250		500	200*	0,05	0,15		0,15	0,15*	1,5	1,1	0,15*	0,13	60
7	08/01/13	665	15	7,26	49,2	29,5	35	<0,04	< 10	< 0,05	< 0,01	< 0,05	< 0,05	< 0,1	< 0,05	<b>0,27</b>	<b>0,59</b>	< 0,05	< 0,05	<b>0,09</b>
7																				
7																				
7																				
7																				
7																				
7																				
7																				
7																				
7																				
7																				
7																				
8	08/01/13	610	15,1	7,22	34,5	25,5	31	<0,04	< 10	< 0,05	< 0,01	< 0,05	< 0,05	< 0,1	< 0,05	<b>0,15</b>	<b>0,42</b>	< 0,05	< 0,05	<b>0,04</b>
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				
8																				

(\*)Limiti consigliati da ISS

(\*)Limiti consigliati da ISS

P3: Pozzo c/o cava F.Ili Testa srl in Seriate. (\*)Limiti consigliati da ISS

### **Tabella 3b – Qualità dell'acqua di falda analizzata da I.R.F. Mario Negri**

**Tabella 3. Composizione dei liquidi presenti nella discarica (Laboratorio EST e Laboratorio I.R.F. M. Negri\*)**

Parametro	U.M.	Percolato								
		09/10/12	09/10/12*	06/11/12	04/12/2012	04/12/12*	08/01/13			
Residuo a 105 °C	mg/l	14.863		14.799	24.935		26.543			
Residuo a 550 °C	mg/l	9.699		9.657	11.354		11.933			
Solidi sospesi totali	mg/l	387		170	350		330			
pH		8,18	8,5	8,05	8,11	7,5	7,94			
COD	mg/l	7.157		7.817	8.276		8.059			
BOD5	mg/l	1.669		1.853	2.257		1.547			
Azoto totale	mg/l	2.362		2.303	1.947		2722			
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	3.022,9		2.941,0	2.489,9		2.473			
Azoto nitrico	mg/l	< 1,00		< 1,00	< 1,00		< 1,00			
Azoto nitroso	mg/l	0,032		0,025	0,013		0,047			
Conducibilità	µS/cm 20°C	24.900		25.000	27.700		28.700			
Durezza	°F	10,5		12,1	12,2		19,2			
Carbonio Organico	mg/l									
Calcio	mg/l									
Sodio	mg/l									
Potassio	mg/l									
Cianuri totali	mg/l									
Fluoruri	mg/l									
Cloruri	mg/l	4.864		4.055	4.950		6.994,76			
Solfati	mg/l	< 5,0		25,7	< 5,0		13,1			
Piombo	mg/l	0,05	0,0027	0,106	0,05	0,093	0,133			
Rame	mg/l	0,81	0,366	1,41	0,27	0,042	1,35			
Ferro	mg/l	5,64	3,748	7,25	13,81	12,86	7,31			
Zinco	mg/l	0,45		0,91	2,53		1,005			
Cromo totale	mg/l	0,9	1,024	0,99	0,5	1,70	0,99			
Cromo esavalente	mg/l	<0,05	<1	<0,05	<0,05	<1	<0,05			
Nichel	mg/l	0,55		0,54	0,52		0,925			
Cadmio	mg/l	0,01	0,0025	0,02	< 0,01	0,0025	0,01			
Magnesio	mg/l									
Manganese	mg/l	< 0,20	0,145	0,26	1,16	0,080	0,06			
Mercurio	mg/l	0,0016	<0,000009	0,0019	0,0047	<0,000009	0,0068			
Arsenico	mg/l	< 0,10	0,038	< 0,10	0,018	0,058	0,06			
Bario	mg/l	< 2,00		< 2,00	< 2,00		0,333			
Selenio	mg/l	0,01		0,05	0,022		0,057			
Fenoli	mg/l	3,49	3,3	6,65	4,71	4,8	3,4			
Idrocarburi totali	mg/l	< 0,5	< 4	< 0,5	< 0,5	< 4	< 0,5			
Benzene	mg/l	< 0,02	0,0026	< 0,02	< 0,02	0,0034	< 0,02			
Toluene	mg/l	< 0,02	0,0094	< 0,02	< 0,02	0,0030	< 0,02			
Etilbenzene	mg/l	< 0,02	0,0034	< 0,02	< 0,02	0,0005	< 0,02			
o,m,p-Xilene	mg/l	< 0,02	< 0,0001	< 0,02	< 0,02	0,001	< 0,02			
Aldeidi	mg/l	9,73		6,65	7,44		< 0,02			
Solventi Organici Clorurati	mg/l	< 0,10		< 0,10	< 0,10		< 0,02			

(\*) Laboratorio I.R.F.M.Negri

**Tabella 4 Composizione delle acque di ruscellamento superficiale anno 2013 (Laboratorio EST)**

Parametro	U.M.	Limiti	DATA PRELIEVO						
Solidi sospesi totali	mg/l	80							
pH		5,5-9,5							
COD	mg O <sub>2</sub> /l	160							
BOD <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l	40							
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	15							
Azoto nitrico	mgN/l	20							
Azoto nitroso	mgN/l	0,6							
Conducibilità	µS/cm 20°C								
Carbonio Organico	mg/l								
Calcio	mg/l								
Sodio	mg/l								
Potassio	mg/l								
Cianuri totali	mg/l	0,5							
Fluoruri	mg/l	6							
Cloruri	mg/l	1200							
Solfati	mg/l	1000							
Piombo	mg/l	0,2							
Rame	mg/l	0,1							
Ferro	mg/l	2							
Zinco	mg/l	0,5							
Cromo totale	mg/l	2							
Cromo esavalente	mg/l	0,2							
Nichel	mg/l	2							
Cadmio	mg/l	0,02							
Magnesio	mg/l								
Manganese	mg/l	2							
Mercurio	mg/l	0,005							
Arsenico	mg/l	0,5							
Idrocarburi totali	mg/l	5							
Benzene	mg/l	0,2							
Toluene	mg/l	0,2							
Etilbenzene	mg/l	0,2							
o,m,p-Xilene	mg/l	0,2							
Aldeidi	mg/l	1							
Solventi Organici Clorurati	mg/l	1							

